

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000					製造番号:	100138
作業年月日	平成24年 8 月 2 日					作業時間:	Hr
顧客名	山口胃腸科					TEL:	
所在地						担当	様
販売店	(株)ジェイアイテラ					担当	様
納入年月日	平成	年	月	日	保証期間	内	外
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理	☐					修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴							
不具合原因、作業内容							
点検項目							
フタロツク	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒		
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒		
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	パルス数	291
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒		
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒		
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒		
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴	0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒		
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒		
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒		
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項							
各部点検 異常なし、							

装置情報	交換後運転回数:	1559	更新(リセト)	実施	・未実施	殺菌:	3304	殺菌+7L:	1451
	リークチェック:	0	自己洗浄:	558		7L単独:	4	エア単独:	1
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量		
不バシ分解触媒		☒	1	洗浄作業用	E-101	☒	1		
不バシセンサー		☒	1			☐			
オゾン濃度計		☒	1			☐			
脱気タンク		☒	1			☐			
排水栓		☒	1			☐			
お客様ご確認署名欄									
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。									
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。									
24 年 8 月 2 日									
ご署名 長野 紀志子									

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者	作業者
	