

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年10月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100108
作業年月日	平成24年10月11日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	東長院様	TEL: 0966-45-5711
所在地	熊本県球磨郡おさざり町岡原北946	担当 様
販売店	熊本新緑園株式会社	担当 様
納入年月日	平成22年9月9日	保証期間 内口 外口
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし

不具合原因、作業内容

特になし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 536
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守点検実施
各部点検異常なし

装置情報	交換後運転回数: 114	更新（リセット）(実施)・未実施	殺菌: 13	殺菌+7L: 191
	リークチェック: 0	自己洗浄: 110	7Lコル単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽インター		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H24年10月11日

ご署名

中川 博元

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL: 092-622-0055

責任技術者

作業者



河野