

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成25年 8月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	30033
作業年月日	平成25年 8月 7日	作業時間:	2 Hr
顧客名	アリスビルビルクリーニング	TEL:	
所在地		担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成24年 12月 25日	保証期間 内	外 □
作業区分	保守点検 ☒ 修理 ☐	総合点検 ☐	年 回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パラ数 308
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
各部点検異常なし			

装置情報	交換後運転回数: 1,845	更新 (リセト) 実施・未実施	殺菌: 1,589	殺菌+7L: 256			
	リークチェック: 0	自己洗浄: 180	7L単独: 0	エア単独: 2			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解機		☒	1	排水パイプ		☒	1
酸素スキャ-		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8月 7日
ご署名 印

修理業者	株式会社 新鋭工業福岡	福岡支店
	福岡県福岡市東区多の津5-1-25	
	TEL: 092-622-0055	
責任技術者		作業者

