

点検・出張修理依頼書 兼 発注書

発信元:	株式会社モリタ
拠点:	郡山営業所
担当者:	栗田
TEL(携帯):	090-1072-4213
FAX:	024-921-0338

依頼日 2019 年 12 月 17 日

- 依頼内容
- ☒ 出張修理依頼
- ☐ 保守点検(契約有り)
- ☐ スポット点検(契約無し)
- ☐ その他



送り先:	株式会社IHIアグリテック 行
TEL:	086-944-6528
FAX:	086-942-9030
担当者:	

機種	ウオッシャー・ディスインフェクター	☐ WD-150	オートクレーブ	☐ BC-17	スリッパ殺菌ディスペンサー ☒
		☐ IC Washer		☐ IC Clave	

医院名	ホームデンタルクリニック	ご担当者	
ご住所	福島県福島市八木田神明42-2	TEL	024-597-8520
製品名: 上記に記載いただいておりますが、念のため再度機種の確認をお願いします。	スリッパ殺菌ディスペンサー	シリアルNo.	
販売店	協立医療 福島支店	納入日	年 月 日
訪問希望日時	年 月 日 時~	保証期間 (内・外)	保守契約種類
故障状況(できるだけ詳細に)			
スリッパが頻繁に詰まる。 器械はモリタ東北支店にあります。			
備考			

圖-20-010

2020年1月14日

株式会社モリタ
郡山営業所 御中

下記の通りお見積りいたします。

件 名： スリッパ殺菌ディスペンサー 点検修理

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6

TEL (086) 944-6528

FAX (086) 942-9030

課長	審査	作成
環境PJ営業 '20/01/14 若井	環境PJ営業 '20/01/14 若井	環境Pサービス '20/01/14 富田

御見積金額(税抜き)	¥15,000
------------	---------

伝票No ;

受付日：2019年12月27日

貴社名 ; 株式会社 モリタ 郡山営業所 様

貴社名：株式会社協立医療 福島支店 様

貴社名：

顧客名 : ホームデンタルクリニック 様

機種名 : SSDX-VY 501641号機 2017年3月製造

納期 :

納入場所：貴社指定場所

荷造運搬費：含入

見積有効期限：発行後2ヶ月

[illegible]

荷物領収原票 元払

年 20 月 2 日

◎福山通運

お (022)772-2750
届 宮城県仙台市泉区
け 泉中央4-1-5
先 SAKAE泉中央ビル3F
株式会社モリタ
東北支店 栗田様

受領印

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-VY
501641号機
点検・清掃完了機
ホームデンタルクリニック様

お問い合わせ番号: 77-8337-5202

サービスG 富田

80kg



a 7 7 8 3 3 7 5 2 0 2 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください

ドライバーの方へ この荷札は送り状兼用 (荷収原票) です

お (022)772-2750
届 宮城県仙台市泉区
け 泉中央4-1-5
先 SAKAE泉中央ビル3F
株式会社モリタ
東北支店 栗田様

1-65

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-VY
501641号機
点検・清掃完了機
ホームデンタルクリニック様

お問い合わせ番号: 77-8337-5202

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 7 5 2 0 2 0 1 a 発店517 No. 7520

1 / 1 個

荷 札 元払

20 年 2 月 2 日

◎福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年2月6日

株式会社IHIアグリテック

配布先	納入先	株式会社モリタ 東北支店 様	機種	SSDX-VY
客先	1		機番	501641
環営メ	1	代理店名	製造年月日	平成29(2017)年3月
環品	1	顧客名	ホームデンタルクリニック 様	
		修理者	富田	アワメータ
計	3	返送先	株式会社モリタ 東北支店 様	発送日
				2020年2月6日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年12月27日)

スリッパが頻繁に詰まる。

(点検結果・処置)

1. 装置受け取り、状態を確認しましたが、「スリッパの詰まり」となる原因は見受けられませんでした。汚れも少なく部品劣化も無いことから装置の内外部の清掃および運転検査を行いました。

[2] 運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・正常
ただし、UVランプ：15Wは寿命で点灯していませんでしたので弊社のテスト用のUVランプを使用しての点灯確認を行い、正常に点灯する事を確認しました。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
環境PJ営業 20/02/06 若井				
審査				
環境PJ営業 20/02/06 若井				
作成				
環境PJサービス 20/02/06 富田				

Yukari Suzuki (鈴木 夕佳里)

差出人: akurita@morita.com
送信日時: 2020年1月29日水曜日 12:31
宛先: Masahiro Tomita (富田 雅裕)
件名: ホームデンタルクリニック

IHI アグリテック

富田 様

お世話になっております。

福島市 ホームデンタルクリニック様のスリッパ殺菌ディスペンサーの調整、清掃を進めてください。

完了しましたらモリタ東北支店へお送りくださいますよう、宜しくお願い致します。

[Outlook for iOS](#) を入手