

調査・点検報告書

修理依頼
番号

No. 190531

配布先		顧客名	さくら病院 御中	機種	OED-1000S
客先	1	所在地	熊本県上益城郡益城町広崎 1445 番地 15	機番	300020
環営	1	作業者	新鋭工業 株式会社 福岡支店殿	納入日	平成 25 年 03 月 21 日
環品	1	作成者	株式会社 IHI アグリテック 中澤一裕	受付日	令和 元年 05 月 21 日
		不具合内容			
計	3				

下記の異常が発生して運転ができなくなった。

タッチパネル故障

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕 5月21日 新鋭工業殿 作業内容

タッチパネルを交換して復旧しました。

〔2〕 弊社 調査結果

タッチパネルが起動しないことを確認しました。



承認
若 19.5.31 井
審査
中 19.5.31 澤
作成
R01. 5. 31 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1 台	

(株) IHI アグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528