

IM-302

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

モリタ用  
作業専用  
IH-AGリテック用

お客様	名称	検査番号	点検実施日	ご承認印	
	住所	回転回数	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当者		
	ゆぐに 大和病院	100071	2018.06.27(水)		
	南無市 津佐4115	2166	職員 菅		
	歯科 診療室	ベアブック	長浜 林		

計装(安全)

- 圧力計の点指示誤差
- ドア
  - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
  - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
  - フック取付け状態・動作確認
  - フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
  - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
  - ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - フック検出ユニット動作確認
  - ドアロックユニット動作確認
  - 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減菌温度センサの汚れ
- トレー棚・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧接知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット地溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準値以内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルターのみ取り、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケータによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認

合  否

[ OK     ] BMS-Test  STEAM

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
ドアパッキン (予備として納入)	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030