

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

水位低下 (エラー 2) 対応

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成21年 6月 23日	機種名	ONW-10	製造機番	000644
設置場所	2F検査室 右側設置	ID	5191-50-003	TEL:	
設置時期	平成 年 6月 18日	使用時間	3229	御対応者	

※ 682回でフィルタランプが点灯します。

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒	3回運転	
酸素発生	正常	☐	濃度: % 流量: L/min 圧力: MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	セーワ	清掃 ☒ 643号料も実施しました。
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	洗浄チューブで取付して から運転としてエラーが発生した。 スコップで取付していない状態は 抵抗が少なくて洗浄チューブから
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

多量のエラーが出ます。これが水面で動揺させて

年 月 日

水がオーバーフローして流失し、水位が下がります。

「から運転」を行う際は 洗浄チューブを外して下さい。

ご署名 高田

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

643号料 3022回 あと 888回でフィルタランプが点灯します。