

IM-302

器具除染用洗浄機 IC Washer 点検表報告書

お客様 様	名称	さくらデンタルクリニック 様	製造番号	100/20	点検実施日	2017年9月28日	ご承認 印	櫻井
	住所	茨城県日立市大久保1-1-20	運転回数	842	点検実施者	エムシーサービス 大里		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検1年目	モリタ担当部署			

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検 *交換*
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパッキルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの濡れ・濡れ *交換*
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の横出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☐ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☐ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☐ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☐ プレフィルターの汚れ
- ☐ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、濡れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水弁の作動状態・濡れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・濡れ
- ☒ RO水弁の作動状態・濡れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 蒸気配管の取り付け状態・濡れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・濡れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態 *清掃*
- ☒ 洗浄アームの実形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・濡れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり *清掃*
- ☒ 加熱ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☐ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☐ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ *交換*

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI) *OK*

運転確認

OK

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
DIP 32-7	2
洗剤投入量 50.00ml	
仁工制 18.75ml	
定期メンテナンス 実施	
42-7	

株式会社HINICHI
機械事業本部 営業サービスグループ
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地 70-6
TEL:086-944-8528
FAX:086-942-9030