


点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018年12月21日

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|----|
| 機種/型式 | WD-150 | | |
| 作業年月日 | 2018年12月17日 | 作業時間： | Hr |
| 顧客名 所在地 | 公益社団法人 茨城県歯科医師会 口腔センター水戸 様 茨城県水戸市見和2-292-1 | TEL：029-254-4177 ご担当 様 | |
| 販売店 | | ご担当 様 | |
| 納入年月日 | 2014年12月7日 保証期間 内□ 外■ | 付属品 | |
| 作業区分 出張・引取 | 保守点検 ■ 総合点検 □ 年回目 定期点検シール記入 □ 修理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □ | | |

| | | | |
|---|---------------|-----------|--|
| 装置情報 | 製造番号：14070112 | 運転回数：1521 | 運転回数リセット： <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・機体内漏水 | | | |
| <p>原因</p> <p>・排水センサブロックからの水漏れ</p>  | | | |
| <p>処置、作業内容</p> <p>・排水センサブロック交換 ・定期メンテナンス実施 ・各種調整、清掃、運転動作確認</p> | | | |
| 特記事項 | | | |

| | 交換部品名称 | 部品コード | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|-----------|-------------|--------|----|------------|
| 1 | 排水センサブロック | | 1 | | |
| 2 | ドアパッキン | | 1 | | |
| 3 | HEPAフィルター | | 1 | | |
| 4 | プレフィルター | | 1 | | |
| 5 | 洗剤ポンプチューブ | | 1 | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| | | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 | | |
| | | | 技術料 | | |
| | | | 出張料 | | |
| | | | 合計 | | ※定期保守費用に含む |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年12月25日

ご署名 白ア美香 (印)

| 修理業者 | 株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030 | 責任技術者 | 作業者 |
|------|---|--------------------|-----------------------|
| | | 審 18/12/21 田 | 環PJ 18/12/17 畠村 |

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|------|
| お客様 | 名称 公益社団法人 茨城県歯科医師会 口腔センター水戸 株 住所 茨城県水戸市見和2-292-1 納入場所 同上 | 製造番号 14070112 運転回数 1521 サービス形態 | 点検実施日 2018/12/17 点検実施者 畑村 モリタ担当部署 モリタ水戸営業所 | ご承認印 |
|-----|--|--------------------------------------|--|------|

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛けり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態盛・漏れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水ロフィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- SDカードの書き込み確認

外装・設置


- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルター(ブレ)のつまり・汚れ
- エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)



洗浄前

運転確認

洗浄後

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品(名称・型式) | 数量 |
|-------------|----|
| ・ドアパッキン | 1式 |
| ・HEPAフィルター | 1枚 |
| ・ブレフィルター | 1式 |
| ・洗剤ポンプチューブ | 1式 |

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030