

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 さくらデンタルクリニック	製造番号 100127	点検 実施日 2019年11月6日	ご承認印 
	住所 茨城県日立市大久保町1-1-20	運転回数 1025 回	点検 実施者 IHIアグリテック 三宅	
	納入場所	サービス形態 定期保守点検	モリタ 担当者	

計装(安全)

圧力計ゼロ設定

ドア

プラケットの溶接状況確認ドアカバーのねじ緩みの確認ドアセンサ作動確認ドアロックセンサ作動確認ドアロックピンの動きの確認内蓋のキズ・汚れ運転中のドアからの水漏れ

缶体

割れ・キズ・腐食・汚れの有無缶内温度センサの汚れトレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

テフロンチューブ・継手の損傷、漏れシリコンチューブ・継手の損傷、漏れ給気弁の動作確認排蒸弁の動作確認真空・排気弁の動作確認蒸気弁の動作確認(3方弁)回水弁の動作確認(3方弁)排水コネクタの漏れ・破損安全弁(缶内)の漏れ安全弁(蒸気発生器)の漏れラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

ソケット他溶接割れ・漏れ蒸気発生器からの漏れヒーター取り付け状態・漏れサーモスタットの設定温度確認給水ポンプの作動状態・異音・漏れソケット他溶接割れ・漏れ蒸気発生器からの漏れヒーター取り付け状態・漏れサーモスタットの設定温度確認給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

給水タンクの損傷・漏れシリコンチューブの折れ、裂けの確認蓋の損傷・割れフロートセンサー(L)の作動確認フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

タンクの汚れ・漏れフロートスイッチの作動確認

電装系

タッチパネルの作動状態・キズ・汚れディスプレイの色あせ・表示確認電源スイッチの作動状態電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ各基板のコネクター綴み確認端子の綴み・コネクターの接続確認配線の変色・損傷有無・結束状態圧力センサーの取付け状態・入力確認SD基板の腐食の確認

外装・設置

設置場所の水平確認本体のフロント側が高いことの確認アジャスターの綴み・破損の確認制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新SDカードへの書き込みの確認

消耗品

ドアパッキンの損傷・劣化・汚れエアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

B&Dテスト実施コンパクトPCDによる判定TESTバキューム温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

合 · 否

インジケータ貼り付け



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・IC Clave用ドアパッキン	1
・真空ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030