

点検・修理報告書

管理 No. 20712
発行日: 2021年3月7日

クラスBオートクレープ IC Clave	
作業年月日	2021/3/2 作業時間: 8 Hr
顧客名	御茶園通り歯科クリニック 様
所在地	茨城県水戸市千波町462-6
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 6 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100119	運転回数: 2210回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。 ・ドアが固い。		
原因		
・前回修理時のドアセンサ検知位置の調節が不適切だったために、誤検知しておりました。 ・前回修理時にドアパッキンを新品交換しています。新品時には少し硬めですが、2～3回使用していただくと、従来の固さに戻ります。確認したところ、現状ではちょうどよい硬さかと思えます。		
処置、作業内容		
・ドアセンサ検知位置の再調整をいたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 19 日

署名 佐野 芳香

佐野 芳香

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	三宅
21/03/7	21/03/7	21/03/7
池	田	宅