

作業者用


**株式会社IHIシバウラ**

環境事業部 環境技術課 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

|     |      |            |             |                |    |    |
|-----|------|------------|-------------|----------------|----|----|
| お客様 | 名称   | 神山歯科医院様    | 製造番号        | 14060109       | 確認 | 神山 |
|     | 住所   | 深谷市本田 2578 | 納入検査実施日     | 2015年1月11日     |    |    |
|     | 納入場所 |            | 納入検査・金社・実施者 | エムシーサービス(株) 星住 |    |    |

**項目**

| 項目    | 判定  | 検査項目                | 項目               | 判定  | 検査項目                |
|-------|-----|---------------------|------------------|-----|---------------------|
| ドア    | ✓   | 開閉動作確認              | 外装・設置            | ✓   | 本体の水平確認・基準傾き内       |
|       | ✓   | ドアパッキンキズ・汚れ点検       |                  | ✓   | アジャスタフットの緩み・設置状態    |
|       | ✓   | ドアロックユニット作動確認       |                  | ✓   | キズ・汚れ               |
|       | ✓   | ドア緊急時開放スイッチ機構確認     |                  | ✓   | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷   |
|       | ✓   | ドア開放スイッチON時の開放状態    | 制御               | ✓   | 運転プログラムの確認          |
| 洗剤ポンプ | ✓   | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付     |                  | ✓   | 入力・出力確認             |
|       | ✓   | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ | 性能評価             | ✓   | インジケータによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓   | 洗剤投入量の確認            |                  |     |                     |
|       | ✓   | ローラーポンプの動作確認        |                  |     |                     |
|       | 給排水 | ✓                   | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ | その他 | ✓                   |
| ✓     |     | 外部排水ホースの取付状態、水漏れ    |                  |     | 運転説明                |
|       |     |                     | ✓                |     | 装置内運転時異音・振動         |
| 電装系   | ✓   | 電源スイッチの作動状態         |                  |     |                     |
|       | ✓   | SDソケットの反応・汚れ        |                  |     |                     |
|       | ✓   | 行程表示LEDの点灯          |                  |     |                     |
|       | ✓   | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  |                  |     |                     |

[illegible]