

D 作業報告書

依頼者	よねだ歯科クリニック様			ご承認印	
住所	比企郡滑川町月輪1518-41				
TEL	0493-53-484	室名		依頼	様
機種型式	IC Washer		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100064
取扱業者名	(株)エムシーサービス様		担当者	山本 小野 様	

ご依頼内容・現象

ドア下のコーナ部分より水もれする。

原因

左側下より水もれあり。ドアパッキンの密着が悪い？

処置

ドアパッキンの取替り付け。左側本体のアジャスター調整(右側を上げると水もれが少なくなる)

ドアパッキンの交換。左側調整が必要と思われます。後日再訪問？

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作 ☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er

☐漏れあり ☐異音あり

☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐別紙添付 ☐あり ☐なし

作業日 2016年5月31日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	区分	材質	非常時
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理No.	775925
②作業日	20160531
③Uコード	0493534184
④⑤機種コード	11-09
⑥製造No.	100064
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	6.0-501-2
⑨実施SC	7.9
⑩技術者	4.3
⑪同行応援	
⑫原因・処理	9-9-5-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・掘付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2 日 × 1 名 × 7500 円	15000
3	派遣料	180k × 1 名 × 100 円	18000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	高圧料	5960
6		諸経費	3000

サレセンター	東京SC	実施者	日住
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	斎藤	久保

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	41960
⑮	値引	-7500

⑯	税別合計金額	34460
B	消費税	2757

ご請求金額 ¥ 37217

納品書No. 1683