

点検・修理報告書

管理 No. 2018. 10. 26

発行日： 年 月 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2018 年 10 月 26 日		作業時間： 3 Hr
顧客名	かなで歯科 様	TEL：	
所在地		ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100332	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
機体内漏水（シャットダウン発生）			
原因			
・工場にて確認しましたが、不具合箇所はありませんでした。 - ブレーカー上に漏水跡が見受けられたため、ドア全面より漏水した物と考えられます。			
処置、作業内容			
・サービスマンによる設置確認の実施。 ・90℃の運転確認の実施。（水漏れが無い事を確認しました）			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者