

お客様	名称	みのりのもり歯科	製造番号	14060097	点検実施日	2019年10月4日	承認印	
	住所	東京都青梅市新町6-16-15	運転回数	1090/2625	点検実施者	IHIアグリテック 安田		
	納入場所	ベシア青梅敷地内	サービス形態	定期保守点検	モリタ八王子営業所			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - ☒ フック取付け状態・動作確認
 - ☒ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット作動確認
 - ☒ ドアロックユニット作動確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ
 - ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

告体

- ✓ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ✓ 滅菌温度センサの汚れ
- ✓ 網カゴの破損、汚れ
- ✓ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ✓ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の作動状態・漏れ
- ✓ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ✓ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- ✓ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ストレーナーの汚れ
- ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ✓ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ✓ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジパッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ 下部給水弁の漏れ
- ✓ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 行程表示LEDの点灯
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
- ✓ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ✓ キズ・汚れ
- ✓ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ エアフィルターつまり、汚れ

性能評価

- | | |
|---|-----------------|
| | |
| ✓ | ケミカルインジケータによる判定 |
| ✓ | リークチェック |

インジケータ貼り付け



運転確認

☒ 合 ・ ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

[illegible]

株式会社IH|アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030