

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	あけいフデマシクリニク様	製造番号	100-93	点検実施日	2020.06.04	ご承認印	
	住所	岡山県岡山市南区	運転回数	481回	点検実施者	三宅		
	納入場所	西町1-1-26	サービス形態	定期保守点検	モリタ担当者	長谷川様		

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認

☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認

☒ フック取付け状態・動作確認

☒ フックパネ・フック螺番ピンの取り付け状態

☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め

☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ

☒ フック検出ユニット作動確認

☒ ドアロックユニット作動確認

☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無

☒ 減菌温度センサの汚れ

☐ トレー棚・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ

☐ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ

☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ

☒ 給気弁の作動状態・漏れ

☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ

☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ

☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)

☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)

☒ ストレーナーの汚れ

☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損

☒ 安全弁(減菌室)の漏れ

☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ

☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ

☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ

☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒ ソケット他溶接割れ・漏れ

☒ フランジパッキン漏れ

☒ ヒーター取り付け状態・漏れ → 交換

☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態

☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ

☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認

☒ 真空到達度

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ

☒ 下部給水弁の漏れ

☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ

☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ → 清掃実施

☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ

☒ ディスプレイの色あせ・表示確認

☒ 電源スイッチの作動状態

☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ

☒ 各基板のコネクター緩み確認

☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認

☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態

☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認

☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒ 本体の水平確認・基準傾き内

☒ アジャスタフットの緩み・設置状態

☒ キズ・汚れ

☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムの確認

☒ 入力・出力確認

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ

☒ エアフィルターのみ、汚れ

性能評価

☒ B&Dテスト実施

☒ ケミカルインジケータによる判定 → コンポストPCDイロー

☒ リークチェック

☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認

合 否

インジケータ貼り付け

インジケータ貼り付け BMS-Test STEAM

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	/
圧力ヒーター	/

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

点検・修理報告書

管理 No. 20004
発行日: 2020年6月4日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020年6月4日	作業時間: 8 Hr
顧客名	あかいけデンタルクリニック 様	TEL: 048-790-3918
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区西町1-1-26 2階	ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 長谷川 様
納入年月日	2018 年 1 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100293	運転回数: 481回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常		
一次側配電盤の漏電ブレーカが作動。		
原因		
・缶体ヒーターの被覆の絶縁不良により、漏電が発生しました。		
(4枚のうち1枚: 下部ヒーター)		
処置、作業内容		
・缶体ヒーターを新品交換いたしました。		
特記事項		
・定期点検を実施しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶体ヒーター		1	定期点検費用に含む	定期点検費用に含む
2	ドアパッキン		1	定期点検費用に含む	定期点検費用に含む
3					
4					
5					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	¥145,500

(定期保守点検: Wサポートプラン)

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 6 月 30 日

ご署名 赤池 隆



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/06/04 池	富 '20/06/04 田	三 '20/06/04 宅