

点検・修理報告書

管理 No. 20150

発行日: 2020年6月23日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020年6月19日	作業時間:	8 Hr
顧客名	幸町歯科口腔外科医院 様	TEL:	
所在地		ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入	<input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付	<input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100268	運転回数: 2706回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー 2 6 停電異常が発生した。

原因

- ・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。
- ・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。

処置、作業内容

- ・サーキットプロテクタを新品交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

2020年 8月 17日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 _____ 印 _____

修理業者 株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
 菊池	 富田	 三宅

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	幸町歯科口腔外科医院	製造番号	100268	点検実施日	2020年6月22日	IHI承認印
	住所	埼玉県志木市幸町1-12-16	運転回数	2706 回	点検実施者	IHIアグリテック 三宅	
	納入場所		サービス形態	定期メンテナンス	モリタ担当者	モリタ北関東支店	

計装(安全)

圧力計ゼロ設定

ドア

- ブラケットの溶接状況確認
- ドアカバーのねじ緩みの確認
- ドアセンサ作動確認
- ドアロックセンサ作動確認
- ドアロックピンの動きの確認
- 内蓋のキズ・汚れ
- 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 缶内温度センサの汚れ
- トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ
- 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

- テフロンチューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の動作確認
- 排蒸弁の動作確認
- 真空・排気弁の動作確認
- 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- 回水弁の動作確認(3方弁)
- 排水コネクタの漏れ・破損
- 安全弁(缶内)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- 蒸気発生器からの漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- サーモスタットの設定温度確認
- 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ソケット他溶接割れ・漏れ
- 蒸気発生器からの漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- サーモスタットの設定温度確認
- 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- シリコンチューブの折れ、裂けの確認
- 蓋の損傷・割れ
- フロートセンサー(L)の作動確認
- フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動確認

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- SD基板の腐食の確認

外装・設置

- 設置場所の水平確認
- 本体のフロント側が高いことの確認
- アジャスタの緩み・破損の確認
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- コンパクトPCDIによる判定
- TEST/バキューム
- 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認	
合	否

インジケータ貼り付け

【 BMS-Test STEAM 】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
・ドアパッキン	1
・缶内フィルター	1
・サーキットプロテクタ	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030