

点検・修理報告書

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 11 月 27 日	作業時間：	2 Hr
顧客名	林歯科クリニック	様	TEL：048-664-1212
所在地	埼玉県さいたま市大宮区大成町1-453-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>		修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号：14090184	運転回数：	
------	---------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- 扉が開かない。

原因

- 内蓋の調整がずれていたのが原因です。

処置、作業内容

- 内蓋の調整を実施いたしました。

特記事項

- ドアハンドル取り付け部分に亀裂があったため交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアハンドル		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
			※定期メンテナンスに含む		

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 1 月 15 日

ご署名 

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	品証	責任技術者	作業者
		 '20/12/01 富田	 '20/12/01 安田	

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
HIIアグリテック用

名称 お 客 様	林歯科クリニック 様	製造番号 14090184	点検実施日 2021.1.8	ご承認印 
住所 納入場所	埼玉県さいたま市大宮区大成町1-453-1 同 上	運転回数 サービス形態	点検実施者 HIIアグリテック 定期保守点検	

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ボルト・セット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フジン樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減圧室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター締み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・人力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラ・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスターフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

[   ]

運転確認	
<input checked="" type="radio"/> 合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1

株式会社HIIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030