

点検・修理報告書

管理 No. 210151
発行日: 6月7日2021年

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月5日		作業時間: 8 Hr
顧客名	なかよし家族の歯医者さん 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100359	運転回数: 2110回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・ドアパッキンの劣化によるリークのために、真空引き時に圧力が低下しないために、エラー 1 4 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアパッキンを新品交換いたしました。		
特記事項		
・真空弁と蒸気弁にうなり音がありましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2	真空弁		1		
3	蒸気弁		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 16 日

ご署名 豊 順 隆 一 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/06/07 池	富 '21/06/07 田	山 '21/06/07 形