

点検・修理報告書

管理 No. 210470

発行日: 2021/9/28

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年9月28日			作業時間:	Hr
顧客名	尾島デンタルクリニック 様			TEL:	
所在地	群馬県太田市下田島町1049			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2020 年 1 月 9 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100415	運転回数:	975 回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー4 シャットダウン					
原因					
循環ライン継手からの水漏れ					
ドアパッキン左側から水漏れが発生し、スイッチング電源に水がかかり電源が入らなくなった。					
処置、作業内容					
継手、パッキンの交換					
ドアパッキン交換					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・継手、パッキン		1		
2	・ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 10 月 11 日 飯場里奈 印		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/09/28 菊池	サービスG '21/09/28 小山	サービスG '21/09/28 佐藤