

点検・修理報告書

管理 No. 210177
発行日: 2021年6月16日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月3日		作業時間: 8 Hr
顧客名	加藤矯正歯科 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300026	運転回数: 35回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・ドアロック機構のドアロックを検知するセンサの位置が少しずれていたために、ドアが閉まっているのに誤って開放していると検知してしまったと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアロックを検知するセンサの位置を調整いたしました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 6月 17日
 署名 作網 香野 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	山本
21/06/16	21/06/16	21/06/16