

D 作業報告書

依頼者 藤本 透科 登戸医院 様	ご承認印	
住所 千葉県千葉市中央区登戸1784-10		
TEL 043-248-1030	署名	ご依頼
機種 IC Washer	号機 140	回
完了	継続	有料
無料	製番 100065	
取扱業者名 (株)IHIシバウラ	ご担当者 廣瀬	様

作業日 20 16 年 4 月 12 日

保守 形態	1 保守 契約	2 検査 整備	3 性能 点検	4 点検 整備	5 点検	9 対 外	(摘要)
サービス 形態	1 保守 期間	2 ス ト	3 CM	医療 機器		特 管	非 特 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コ ル
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 ア フ ター
							90 そ の 他

(24時制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	37500
2	技術料 50 H× / 名× 7500円		37500
3	派遣料 / 名× 100円 × 14km		1400
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	駐車料金		900

サインセンター	千葉SC	実施者	小泉
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	佐藤	久保

メモ

特記事項

①管理No.	776700
②作業日	20 16 04 12
③Uコード	0432481030
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	100065
⑦保守・サービス形態 作業区分	9-2-50
⑧故障コード	32 - 126 - 2
⑨実施SC	80
⑩技術者	27
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

ご依頼内容・現象

漏水 検知 エラー発生

原因

背面部 循環ホース継目部分より
水漏れあり

処置 本体下の清掃 手動運転にて
漏れ箇所の確認、各部漏れ確認
ホースバンド各部増し締め、漏れ修復
パッキン(漏)部分より水漏れ確認の為
パッキン調整、アジャスターの調整
現在、漏れの方は止まっているが 後日、IHI
の技術者の方にて再度 修理 確認

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	42800
⑮		7500

⑯	税別合計金額	35300
		32800
	消費税	2824
		2624

ご請求金額 ¥	38124
	35424

納品書No.	262
--------	-----