

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIアグリテック用

お客様	名称	原歯科医院	製造番号	13100062	点検実施日	2018年11月14日	IHI承認印	
	住所	群馬県甘楽郡甘楽町金井76-1	運転回数	2314	点検実施者	IHIアグリテック 安田		
	納入場所		サービス対象	定期メンテナンス	モリタ担当部署	モリタ北関東支店		

計装(安全)



圧力計0点指示誤差

ドア



フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認



開閉ハンドル取付け状態・動作確認



フック取付け状態・動作確認



フックパネ・フック螺着ピンの取り付け状態



ビス・ナット・ボローセット増し締め



ドアカバーの取り付け状態・割れ



フック検出ユニット動作確認



ドアロックユニット動作確認



蓋板のキズ・汚れ



開閉ハンドルの損傷確認

缶体



割れ・キズ・腐食・汚れの有無



滅菌温度センサの汚れ



網カゴの破損・汚れ



缶内ストレーナーの損傷・汚れ



配管系



フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ



シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ



給気弁の作動状態・漏れ



排蒸弁の作動状態・漏れ



真空・乾燥弁の作動状態・漏れ



滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ストレーナーの汚れ



排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損



安全弁(滅菌室)の漏れ



安全弁(蒸気発生器)の漏れ



ダンブナーの漏れ・溶接割れ



大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ



ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器



ソケット他溶接割れ・漏れ



フランジパッキン漏れ



ヒーター取り付け状態・漏れ



空焚き防止器・温度センサ取り付け状態



電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ



逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ



水漏れ・異常音の確認



真空到達度

給水タンク



給水タンクの損傷・漏れ



下部給水弁の漏れ



蓋・取っ手の損傷・割れ



フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク



タンクの汚れ・漏れ



フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系



タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ



ディスプレイの色あせ・表示確認



電源スイッチの作動状態



行程表示LEDの点灯



電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ



各基板のコネクター緩み確認



端子の緩み・コネクターの接続確認



配線の変色・損傷有無・結束状態



圧力センサーの取付け状態・入力確認



ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)



インジケータ貼り付け

【

】

運転確認

合

否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・真空ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030