

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 23日

機種/型式	7ラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018年 11月 23日		作業時間: Hr
顧客名	みなみ歯科 クリニック	様	TEL: 045-944-3734
所在地	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央21-11 ソーユみなみ		ご担当 様
販売店	(株)モリタ 千葉営業所		ご担当 様
納入年月日	2016年 3月 15日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100078	運転回数: 1291回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

IQ-No.12 ドアセンサー異常

原因

ドアロックピンの動作不良 (摺動性が悪くは、(いまいち))

処置、作業内容

ドアロックピンを交換しました。

特記事項

■ ■ ■ ■ BMS-Test STEAM 予知モード. コンパクトPCDイロ-
OK.

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアロックピン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 ② 無償			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認事項

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

みなみ歯科クリニック

〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央21-11 ソーユみなみ

TEL 045-944-3734

修理業者

株式会社IHアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

責任技術者	37
作業者	