

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 3 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100306	
作業年月日	平成 28 年 3 月 9 日	作業時間：1 Hr	
顧客名	三井クリニック 様	TEL：026-291-0088	
所在地	長野市稲里町中央4-5-30	ご担当 様	
販売店	協和医科器械株式会社	ご担当 北澤 様	
納入年月日	平成 24 年 3 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は特になし

不具合原因、作業内容

保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 620
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

銅管の接続部分（E-101）先端部の劣化が見られます。早めの交換を検討ください。

装置情報	交換後運転回数：849	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：318	殺菌/消毒+7L：2747
	リークチェック：3008	自己洗浄：469	7L単独：7	エア単独：494

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2016 年 3 月 9 日

ご署名

三井 慎一

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.3.9 青木順	H28.3.9 青木順

Ver.3.1