

点検・修理報告書			管理 No. 20181015	
			発行日： 年 月 日	
機種/型式	WD-150			
作業年月日	2019 年 5 月 28 日		作業時間： Hr	
顧客名	ワカスギ歯科 様		TEL：	
所在地	千葉県千葉市花見川区作新台		ご担当 様	
販売店			ご担当 様	
納入年月日	2016 年 4 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			
装置情報	製造番号： 14080170	運転回数：		
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
タッチパネルボタンがきかない。（反応しない）				
原因				
・ 想定原因ケーブルが断線によるタッチパネル基板の故障によるものと考えられます。				
・ タッチパネルをメーカーに送り検査・新品状態が破損が判明				
処置、作業内容				
・ タッチパネルを新品と入れ替えタッチパネルのケーブルを交換				
・ タッチパネル取り付けステーの調整				
・ 運転確認				
特記事項				
ケーブル タッチパネル 運転確認   				
お客様ご確認署名欄		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	
お客様ご確認署名欄				
年 月 日				
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名 印				
修理業者			責任技術者	作業者
株式会社IHIアグリテック			環境PJサービス	環境PJサービス
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6			'19/05/28	'19/05/23
TEL:086-944-6528			富田	安田
FAX:086-942-9030				