

点検・修理報告書

発行日：2019 年 11 月 21 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 11 月 11 日		作業時間： Hr
顧客名	石井歯科クリニック 様	TEL： 0478-79-7010	
所在地	千葉県香取市北1-2-7	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 8 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090205	運転回数： 3830	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー30 缶体真空異常			
原因			
・真空ポンプの劣化による吸引不良			
処置、作業内容			
真空ポンプ交換			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 4 日

ご署名

石井

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJサービス
 '19/11/11
 富田

環境PJサービス
 '19/11/11
 安田