

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 22日

作業年月日		2019 年 4 月 15 日		作業時間: Hr	
顧客名	原歯科医院 様			TEL: 0274-67-7768	
所在地	群馬県甘楽郡甘楽町金井76-1			ご担当 様	
販売店				ご担当 様	
納入年月日	2015 年 9 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				

装置情報	製造番号: 100009	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー1 漏洩検知 機体内の水漏れ			
原因			
・ 凝結タンク内エア抜きパネルに若干の隙間があり、それにより冷却水の装置下部侵入の恐れ			
処置、作業内容			
・ 凝結タンク内エア抜きパネルの若干の隙間をシーリング			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 24日

ご署名

原一史 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/04/22 富田	環境PJ '19/04/22 桐野