

# 器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様用

お 客 様	名称 ワカスギ歯科クリニック 様	製造番号 100429	点検 実施日 2021.01.21(木)	ご承認印
住所 千葉県市川市花見川区	運転回数 575回	点検 実施者 (株)HITACHI	監修 年月 年月	
納入場所 作新寺 3-5-60	サービス形態 —	モリタ 担当者 諸橋洋、曾岡洋		

- ドア機能**

  - ✓ ドア開閉動作
  - ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
  - ✓ ドアフックの掛けり・押付け強さ
  - ✓ ドア締め付けスイッチの作動
  - ✓ インターロックの作動
  - ✓ テンションスプリングの取付け・伸び
  - ✓ ドアパネルの取付け・キズ
  - ✓ ドアヒンジの動作
  - ✓ ドア手動開放レバーの作動
  - ✓ ドア開放スイッチONの際の開放量

- ✓ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
  - ✓ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
  - ✓ ポンプチューブの潰れ・漏れ
  - ✓ ローラーポンプの作動
  - ✓ 薬剤投入量
  - ✓ 薬剤レベルセンサーの作動

- ✓ 乾燥ユニット
  - ✓ 乾燥ファンの取付け
  - ✓ 乾燥ファンの作動・異音
  - ✓ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
  - ✓ 乾燥ヒータの作動
  - ✓ プレフィルタのつまり・汚れ
  - ✓ HEPAフィルタのつまり・汚れ

- | 配管系                                 | 確認箇所                   |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 給水弁の作動・漏れ              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 給湯弁の作動・漏れ              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 水位圧力スイッチの取付け・漏れ        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ     |

- ポンプ
  - 循環ポンプの取り付け・漏れ → 曾<sup>レ</sup>漏<sup>ル</sup>の
  - 循環ポンプの作動・異音
  - 防振ゴムの取り付け・劣化
  - 排水ポンプの取り付け・漏れ
  - 排水ポンプの作動・異音
  - 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
  - 凝縮排水ポンプの作動・異音

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
  - 壁内LEDの点灯
  - 洗浄アームの回転
  - 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
  - ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
  - 排水口フィルタの汚れ・詰まり
  - 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
  - ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

- 電装系
    - ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
    - ✓ ディスプレイの色あせ・表示
    - ✓ 電源スイッチの作動
    - ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
    - ✓ 各基板のコネクター・緩み
    - ✓ 端子の緩み・コネクターの接続
    - ✓ メモリーカードへの書き込み確認
    - ✓ 圧力センサーの取付け
    - ✓ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

- 外装・設置

  - ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
  - ✓ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
  - ✓ 外装の汚れ・損傷
  - ✓ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

- ## 消耗品の交換

- ドアパッキン  
プレフィルタ  
HEPAフィルタ  
洗剤・仕上剤ポンプチューブ

- #### インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

\*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

A graph showing a straight line with a positive slope, intersecting a horizontal axis labeled "数量" (Quantity) and a vertical axis labeled "交換部品" (Exchange Parts). A small "X" is drawn near the intersection point.

株式会社H.I.アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030