

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 10 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100099
作業年月日	2020 年 10 月 20 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	きたむらクリニック 様		TEL: 055-220-4112
所在地	山梨県中央市若宮23番地2		ご担当 様
販売店	マコト医科精機株式会社		ご担当 向山 様
納入年月日	2010 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 無し

不具合原因、作業内容

保守点検 作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 468
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※持ち手右側亀裂	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。トレイ持ち手右側に大きな亀裂があります。新品トレイの更新検討ください。

装置 情報	交換後運転回数: 351	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 211	殺菌/消毒+7L: 3326
	リークチェック: 9	自己洗浄: 1406	7Lアルコール単独: 21	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	一式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 10 月 20 日

ご署名

厚芝 さち子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.10.20 青木	2020.10.20 青木