



IM-302

## クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客様用

名前 お客様	ふくはら歯科クリニック 住所 納入場所	製造番号 接 運転回数 サービス形態	点検実施日 2020年3月16 点検実施者 エムサービス㈱大里 モリカ担当部署	ご承認印

## 計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差  
 ドア  
 フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認  
 閉閉ハンドル取付け状態・動作確認  
 フック取付け状態・動作確認  
 フックバネ・フック錆蓋ビンの取り付け状態  
 ピス・ナット・ホーローセット増し締め  
 ドアカバーの取り付け状態・割れ *土切ヒビ付小穴*  
 フック検出ユニット作動確認  
 ドアロックユニット作動確認  
 蓋板のキズ・汚れ *消す*  
 閉閉ハンドルの損傷確認

## 缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 *消す*  
 残菌温度センサの汚れ *シヤウ*  
 網カゴの破損・汚れ *シヤウ*  
 缶内ストレーナーの損傷・汚れ *//*

## 配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ  
 シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ  
 給気弁の作動状態・漏れ  
 排蒸弁の作動状態・漏れ  
 真空・乾燥弁の作動状態漏れ  
 残菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)  
 ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)  
 ストレーナーの汚れ  
 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ、破損  
 安全弁(残菌室)の漏れ  
 安全弁(蒸気発生器)の漏れ  
 ダンプナーの漏れ・溶接割れ  
 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ  
 ラジエーターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ  
 フランジパッキン漏れ  
 ヒーター取り付け状態・漏れ  
 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態  
 電磁ボンプの作動状態・異音・漏れ  
 逆支弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認  
 真空到達度 *-94.3 kPa*

## 給水ダッシュ

- 給水タンクの損傷・漏れ  
 下部給水弁の漏れ  
 蓋・取っ手の損傷・割れ  
 フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 排水タンク

- ダンクの汚れ・漏れ  
 フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  
 ディスプレイの色あせ・表示確認  
 電源スイッチの作動状態  
 行程表示LEDの点灯  
 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  
 各基板のコネクター緩み確認  
 端子の緩み・コネクターの接続確認  
 配線の変色・損傷有無・結束状態  
 圧力センサーの取付け状態・入力確認  
 ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内  
 アジャスタットの緩み・設置状態  
 キズ・汚れ  
 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 運転プログラムの確認  
 入力・出力確認  
 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ *交換*  
 エアーフィルターのつまり、汚れ *400セメ-/17日毎月*

## 性能評価

- B&Dテスト実施  
 ケミカルインジケーターによる判定  
 リークチェック *漏れなし*  
 キャリブレーションの実施(温度・圧力)

## インジケータ貼り付け



運転確認	
<input checked="" type="radio"/> 合	<input type="radio"/> 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030