

# 点検・出張修理依頼表

株式会社 ムトウテクノス 板谷 様  
FAX : 03-3839-8271 TEL: 03-3839-8270

受信E 2017年5月24日

送信枚数(本紙含) 1 枚  
IMS 2017/5/24

メモ

|      |                                                     |                                    |                                           |                    |                          |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 依頼機種 | ・ウォッシュャー・デイスインフエクター                                 | <input type="checkbox"/> IC Washer | <input type="checkbox"/> IC Clave         | スリッパ殺菌<br>・デイスペンサー | <input type="checkbox"/> |
|      |                                                     | <input type="checkbox"/> WD-150    | <input checked="" type="checkbox"/> BC-17 |                    |                          |
| 依頼内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 出張修理            | <input type="checkbox"/> 定期保守点検    | 備考                                        |                    |                          |
| 医療名  | てつお歯科クリニック                                          |                                    |                                           |                    |                          |
| ご住所  | 神奈川県川崎市中原区上小田中6-20-3 TODビル2F                        |                                    |                                           |                    |                          |
| 製品名  | BC17オートクレーブ                                         |                                    |                                           |                    |                          |
| 販売店  | TEL 044-750-1766<br>シリアル№ 14080153<br>納入日 2014/9/23 |                                    |                                           |                    |                          |

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 訪問希望日   | 2017年5月                                                                  |
| 作業/故障内容 | 時々給水タンクに水が満タンに入っているのに水をたしてくださいます。                                        |
| 原因      | 給水タンクから水がながれていないか給水タンクに沈殿物が溜まりみずが流れていないか<br>フロートスイッチに水カビが付着して動きが悪くなっている。 |
| 持参部品    | 7mmのボックスドライバでフロートスイッチを外し掃除してください。                                        |
| 備考      | アポイントのお願いします。ユーザーにはサービス会社からアポイントの連絡をすると伝えてます。                            |

※ ムトウテクノスサービス 2017 年 5 月 29 日 9:30より 担当 板谷 様  
到着日

※印の枠内を記入して、下記の弊社担当者宛てにFAXして下さい。

|                  |         |        |     |
|------------------|---------|--------|-----|
| IHシバウラ           | ムトウテクノス | IHシバウラ | モリタ |
| 17/05/24<br>安田 印 | 板谷 印    |        | 印   |

株式会社IHシバウラ  
機械事業本部 営業サービスG  
岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030  
担当: 安田

|                                                                                                                                 |             |                                                                                                                               |                              |                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| 御施設名                                                                                                                            |             | 依頼日時                                                                                                                          |                              | 年 月 日 時 分                |      |
| てつお歯科クリニック 様                                                                                                                    |             | 作業開始日時                                                                                                                        |                              | 2017年 5 月 29 日 9 時 00 分  |      |
| 部 署                                                                                                                             |             | 作業終了日時                                                                                                                        |                              | 2017年 5 月 29 日 12 時 00 分 |      |
| 所 属                                                                                                                             |             | 作 業 時 間                                                                                                                       |                              | 3 時間 00 分                |      |
| メーカー名                                                                                                                           | モリタ/IHIシバウラ | 作 業 区 分                                                                                                                       | 1. 保証内 2. 保証外 3. 保契中<br>4. 他 |                          |      |
| 品 名                                                                                                                             | オートクレーブ     | ディーラー名                                                                                                                        |                              |                          |      |
| 機 種                                                                                                                             | BC-17       | 作 業 者 名                                                                                                                       | (株)ムサデクス 板谷                  |                          |      |
| シリアルNo.                                                                                                                         | 14080153    |                                                                                                                               |                              |                          |      |
| 依頼内容 / 訪問目的                                                                                                                     |             | 処置内容                                                                                                                          |                              |                          |      |
| 「給水タンクに入がありません」<br>の表示が出る(ポリタンクには水が入っているのに)。<br>原因 /<br>・給水タンク内フロートセンサーの汚れ。<br>・ポリタンク用給水キャップの劣化。                                |             | ・本体カバー分解。<br>・フロートセンサー分解・清掃・組立。<br>・ポリタンク→給水タンクへの給水不良を確認。<br>↳ポリタンク用給水キャップ交換→動作良好。<br>・マニュアル動作チェック。<br>・試運転。(トータル運転回数 1686 回) |                              |                          |      |
|                                                                                                                                 | 部品コード       | 品 名                                                                                                                           | 数 量                          | 単 価                      | 小 計  |
| 1                                                                                                                               |             | ポリタンク用給水キャップ                                                                                                                  | 1                            |                          |      |
| 2                                                                                                                               |             | てつお歯科クリニック 様                                                                                                                  |                              |                          |      |
| 3                                                                                                                               |             | BC-17                                                                                                                         |                              |                          |      |
| 4                                                                                                                               |             | IHIシバウラ様への御請求額                                                                                                                |                              |                          |      |
| 5                                                                                                                               |             | 5/29 給水不良                                                                                                                     |                              |                          |      |
| 6                                                                                                                               |             | 技 術 料 金 9:00~12:00                                                                                                            | (3.0時間分)                     | ¥22,500                  |      |
| 7                                                                                                                               |             | 派遣料・出張費 100円/km                                                                                                               | (往復42km)                     | ¥4,200                   |      |
|                                                                                                                                 |             | 交通費(湯島⇄武蔵中原)電車代                                                                                                               |                              |                          | ¥934 |
| 1. 有 償 2. 無 償                                                                                                                   |             |                                                                                                                               |                              |                          |      |
| 特記                                                                                                                              |             | 合 計 ¥27,634                                                                                                                   |                              |                          |      |
| ※給水タンク内のセンサーの汚れにより、タンク水量が<br>正確に測定出来ない状態でした。<br>本日、分解清掃により改善をしております。<br>他、ポリタンク側のキャップ(給水弁)劣化による<br>給水異常が確認された為、キャップを新品に交換致しました。 |             | 出 張 料                                                                                                                         |                              |                          |      |
|                                                                                                                                 |             | 合 計 ※                                                                                                                         |                              |                          |      |
|                                                                                                                                 |             | お 客 様 確認署名                                                                                                                    | 菅 原                          |                          |      |