

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

名前 お客様	てつお歯科クリニック 様	登録番号 連絡回数	14080153 3268	最終実施日 会員登録者	2019年5月17日 IHIアグリテック 安田	ご承認印
納入場所		サービス内容	定期メンテナンス	セリフ販賣部	モリタ横浜支店	

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット動作確認
- ドアロックユニット動作確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減菌温度センサの汚れ
- 絶熱ゴムの破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッソ樹脂チューブ・絶手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・絶手の損傷、漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接剤れ
- 大気圧後知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット部溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ボンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター接続確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラーハード)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

-
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック

インジケータ貼り付け

[   ]

運転確認	
<input checked="" type="radio"/> 合	否

*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030