

お 客 様	名称	くげぬま海岸歯科クリニック 様	製造番号	100099	点検 要旨	2019年9月10日	ニ 承 認 印	178
	住所	神奈川県藤沢市鵜沼海岸0-17-12	運転回数	2048回	点検 実施者	エムシーサービス株式会社		
	納入場所		サービス形態		モリタ 担当者			

ドア機能

- ✓ ドア開閉動作
- ✓ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ✓ ドア締め付けスイッチの作動
- ✓ インターロックの作動
- ✓ テンションスプリングの取付け・伸び
- ✓ ドアパネルの取付け・キズ
- ✓ ドアヒンジの動作
- ✓ ドア手動開放レバーの作動
- ✓ ドア開放スイッチONの時の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ✓ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ✓ 薬剤ホースの折れ・曲がり・熱さ手の漏れ
- ✓ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ✓ ローラーポンプの作動
- ✓ 薬剤投入量
- ✓ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ✓ 乾燥ファンの取付け
- ✓ 乾燥ファンの作動・異音
- ✓ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ✓ 乾燥ヒータの作動
- ✓ プレフィルタのつまり・汚れ
- ✓ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- | | |
|---|------------------------|
| ✓ | 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ |
| ✓ | 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ |
| ✓ | 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ |
| ✓ | 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ |
| ✓ | 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ |
| ✓ | 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ |
| ✓ | 給水弁の作動・漏れ |
| ✓ | 給湯弁の作動・漏れ |
| ✓ | 水位圧カススイッチの取付け・漏れ |
| ✓ | 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ |

ポンプ

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ | 循環ポンプの取り付け・漏れ |
| ✓ | 循環ポンプの作動・異音 |
| ✓ | 防振ゴムの取り付け・劣化 |
| ✓ | 排水ポンプの取り付け・漏れ |
| ✓ | 排水ポンプの作動・異音 |
| ✓ | 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ |
| ✓ | 凝縮排水ポンプの作動・異音 |

洗淨槽

- ✓ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ✓ 槽内LEDの点灯
- ✓ 洗浄アームの回転
- ✓ 洗浄アームの変形・損傷・つまり・滑槽
- ✓ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ✓ 排水ロフィルタの汚れ・詰まり
- ✓ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ✓ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電錶系

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| ✓ | ディスプレイの色あせ・表示 |
| ✓ | 電源スイッチの作動 |
| ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| ✓ | 各基板のコネクター緩み |
| ✓ | 端子の緩み・コネクターの接続 |
| ✓ | メモリーカードへの書き込み確認 |
| ✓ | 圧力センサーの取付け |
| ✓ | ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥) |

外装、設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評價

- ☒
- インジケータによる残渣判定(TOSI)

運輸確認

☒ 是 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアバッキン上下	1
DPI ケーブル	2
プレフィルター	1
HEPA フィルター	1
ジョイントゴム	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

第004-0122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL: 086-044-6528

FAX: 086-042-8030