

点検・修理報告書

管理 No. 19348
発行日: 2020年5月14日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/5/8		作業時間: 8 Hr
顧客名	松田歯科クリニック 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100342	運転回数: 2444回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶内圧力異常が発生した。		
ドア開放準備画面から進まない。		
原因		
・圧力センサが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・圧力センサを新品交換しました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 圧力センサ		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 5 月 15 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20 05 14	20 05 14	20 05 14