

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2020年4月1日	【対応日】	2020年4月3日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	神奈川県川崎市 みたえ歯科		

案件No. 19438

電話受付:

現地対応: 後継-小笠原

送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 1407011)

【症状・エラーコード】
 エラー 機器内漏水

【対応方法】
☐ 預かり修理(代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☒ 部品交換(修理ワイレ型エルボ) ホースバンド
☐ その他

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☒ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☒ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 修理ワイレ型エルボの変型による水漏れ。
 同箇所ホースバンドの破損
 部品交換にて復旧。