

## クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 中川歯科クリニック	製造番号 100269	点検 実施日 2021.3.12	ご承認印 
	住所 東京都港区北青山3-10-9 川島ビル3F	運転回数 1786 回	点検 実施者 日研トータルソーシング(株) 山形	
	納入場所 同上	サービス形態 定期保守点検	元リタ 担当者	

## 計装(安全)

 圧力計ゼロ設定

ドア

 ブラケットの溶接状況確認 ドアカバーのねじ緩みの確認 ドアセンサ作動確認 ドアロックセンサ作動確認 ドアロックピンの動きの確認 内蓋のキズ・汚れ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 缶内温度センサの汚れ トレー機・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

 テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ 給気弁の動作確認 排蒸弁の動作確認 真空・排氣弁の動作確認 蒸気弁の動作確認(3方弁) 回水弁の動作確認(3方弁) 排水コネクタの漏れ・破損 安全弁(缶内)の漏れ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

 ソケット部溶接割れ・漏れ 蒸気発生器からの漏れ ヒーター取り付け状態・漏れ サーモスタットの設定温度確認 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ ソケット部溶接割れ・漏れ 蒸気発生器からの漏れ ヒーター取り付け状態・漏れ サーモスタットの設定温度確認 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

 給水タンクの損傷・漏れ シリコンチューブの折れ、裂けの確認 直の損傷・割れ フロートセンサー(L)の作動確認 フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

 タンクの汚れ・漏れ フロートスイッチの作動確認

## 電装系

 タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ ディスプレイの色あせ・表示確認 電源スイッチの作動状態 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ 各基板のコネクター緩み確認 端子の緩み・コネクターの接続確認 配線の変色・損傷有無・結束状態 圧力センサーの取付け状態・入力確認 SD基板の腐食の確認

## 外装・設置

 設置場所の水平確認 本体のフロント側が嵩いことの確認 アジャスターの緩み・破損の確認 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新 SDカードへの書き込みの確認

## 消耗品

 ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ エアーフィルターのつまり、汚れ

## 性能評価

 B&Dテスト実施 コンパクトPCDIによる判定 TESTバキューム 温度センサーの調整(VR調整)

## 運転確認

合 - 否

インジケータ貼り付け

【  STEAM ]

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
IC Clave用ドアパッキン	1
缶内フィルタ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030