


点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2019 年 2 月 12 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 2 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	スワン歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	長野県諏訪市城南2-2311-2	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 1 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070113	運転回数: 1015
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー20 排水未開始		
原因		
・排水センサーブロックより水漏れでセンサーが検知されなかったため排水未開始のエラーが出ました		
処置、作業内容		
・排水センサーボックス交換作業		
 		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水センサーボックス		1		
2	定期点検一式		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H31 年 4 月 / 日

ご署名 古畑 喜一郎



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/02/12 富田	環境PJサービス '19/02/12 安田