

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 3月 22日

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウォッシャーディスインフェクター IC Washer |                                                                                                                                    |
| 作業年月日                      | 2019 年 3 月 12 日 作業時間: Hr                                                                                                           |
| 顧客名                        | 歯科・矯正歯科 GOOD SMILE 様 TEL: 055-225-2525                                                                                             |
| 所在地                        | 山梨県甲府市徳行1-4-1 ご担当 様                                                                                                                |
| 販売店                        | ご担当 様                                                                                                                              |
| 納入年月日                      | 2016 年 3 月 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品                                             |
| 作業区分                       | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                     |
| 出張・引取                      | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|      |              |            |                                                                               |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 装置情報 | 製造番号: 100068 | 運転回数: 1741 | 運転回数リセット: <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ エラー1 溝洩検知

原因

- ・ 機体内給水ライン樹脂継手フランジ面からの漏水

処置、作業内容

- ・ 樹脂継手交換
- ・ 定期メンテナンス実施
- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

|   | 交換部品名称 | 部品コード     | 数量     | 単価 | 小計         |
|---|--------|-----------|--------|----|------------|
| 1 | 樹脂継手   |           | 1      |    |            |
| 2 | 定期交換部品 |           | 一式     |    |            |
| 3 |        |           |        |    |            |
| 4 |        |           |        |    |            |
| 5 |        |           |        |    |            |
| 6 |        |           |        |    |            |
| 7 |        |           |        |    |            |
|   |        | ①.有償 ②.無償 | 部品代 合計 |    |            |
|   |        |           | 技 術 料  |    |            |
|   |        |           | 出 張 料  |    |            |
|   |        |           |        |    |            |
|   |        |           | 合 計    |    | ※定期メンテナンス込 |

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 3月 27日

ご署名 荒井 芳 印

修理業者

株式会社IHアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 責任技術者                   | 作業者                     |
| 環境PJ<br>'19/03/22<br>関口 | 環境PJ<br>'19/03/22<br>関口 |