

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

作業年月日	2020年11月2日		作業時間：	Hr
顧客名	池田 歯科 医院 様		TEL：	
所在地			ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 長野支店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100059	運転回数： 225 /	タッチパネルVer.	CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
給水ライン(外部側) 水漏れ (ニッパル・給水ホース内)				
原因				
給水ライン部分より水漏れが有りました。(経年劣化によるもの)				
処置、作業内容				
給水ライン部品交換致しました。(ニッパル、給水ホース)				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 11月 2日

ご署名 池田 守人 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者