

# 点検・修理報告書

管理 No. 19118

発行日: 2020年 3月 23日

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウォッシャーディスインフェクター IC Washer |                                                                                                                                   |
| 作業年月日                      | 2020 年 3 月 19 日 作業時間: 8 Hr                                                                                                        |
| 顧客名                        | ひかり歯科 様 TEL: 054-257-8888                                                                                                         |
| 所在地                        | 静岡県静岡市駿河区下河原6丁目-28-4 ご担当 様                                                                                                        |
| 販売店                        | 株式会社モリタ 静岡営業所 ご担当 様                                                                                                               |
| 納入年月日                      | 2019 年 5 月 17 日 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                         |
| 作業区分                       | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |
| 出張・引取                      | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                    |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| 装置情報                               | 製造番号: 100375 | 運転回数: 188 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                    |              |           |
| ・エラー4 シャットダウンが発生した。                |              |           |
| 原因                                 |              |           |
| ・SDカード基板に水がかかり、DC電圧が変動したためと考えられます。 |              |           |
| 処置、作業内容                            |              |           |
| ・SDカード基板を新品交換しました。                 |              |           |
| 特記事項                               |              |           |

|   | 交換部品名称  | 部品コード | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|---------|-------|--------|----|----|
| 1 | SDカード基板 |       | 1      |    |    |
| 2 |         |       |        |    |    |
| 3 |         |       |        |    |    |
| 4 |         |       |        |    |    |
| 5 |         |       |        |    |    |
| 6 |         |       |        |    |    |
| 7 |         |       |        |    |    |
|   |         |       | 部品代 合計 |    |    |
|   |         |       | 技 術 料  |    |    |
|   |         |       | 出 張 料  |    |    |
|   |         |       | 合計     |    | ¥0 |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証                | 責任技術者             | 作業者               |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 菊<br>20.3.23<br>池 | 富<br>20.3.23<br>田 | 佐<br>20.3.23<br>藤 |