

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 191105

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	山本医院 様	機番	300401
環営	所在地	静岡県伊東市宇佐美1981番地12	納入日	2014年09月26日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	2019年03月13日
	返送先	納入先と同じ	出荷日	2019年03月26日
計	3			

修理依頼・不具合内容

内部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

分解清掃に伴う内部調査のため、ドレンASSYと水槽を交換いたしました。

写真1：ドレンASSY

写真2：水槽



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
 - 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・正常
 - 3：出荷時の装置情報
- 交換後運転回数：170 消毒：16、消毒+アルコール：1754、リークチェック：2
自己洗浄：1195、アルコール単独：0、エア単独：0

承認

若

20.4.27

井

審査

中

20.4.27

澤

作成

R02.4.27

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレン ASSY	1	
2	水槽	1	
3	コントロール基板	1	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528