

物流産業システム
 株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIアグリテック用

| | | | | |
|-----|-------------------|------------------|-----|-----------|
| お客様 | 名称 | 製造番号 | ご確認 | モリタ 落合 |
| | 住所 | 納入検査実施日 | | |
| | | 納入検査実施者 | | |
| | ますだ歯料クリニック | 300194 | | |
| | 静岡県浜松市中区富塚町1800-1 | 2021.10.28 | | |
| | | エムシーサービス(株)静岡沼河野 | | |

| 項目 | 判定 | 検査項目 | 項目 | 判定 | 検査項目 |
|---------|----|---|-------|----|--|
| ドア・パッキン | ✓ | ハンドル開閉検出確認 | 電装系 | ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| | ✓ | ドアロックユニット作動確認 | | ✓ | ディスプレイの色あせ・表示確認 |
| | ✓ | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ | | ✓ | 電源スイッチの作動状態 |
| | ✓ | ハンドルキズ・汚れ | | ✓ | SDカードの挿入・取外性 |
| 缶体 | ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 | 外装・設置 | ✓ | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと |
| | ✓ | 滅菌温度センサの汚れ | | ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| | ✓ | 棚、トレーのキズ・汚れ | | ✓ | 本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。 |
| | ✓ | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性 | | ✓ | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態 |
| 給水タンク | ✓ | 給水タンクの内部汚れ | 制御 | ✓ | キズ・汚れ |
| | ✓ | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性 | | ✓ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |
| | ✓ | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか | | ✓ | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間) |
| | ✓ | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと) | | ✓ | タッチパネル表示確認・履歴の確認 |
| 排水タンク | ✓ | LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致 | 性能評価 | ✓ | B&Dテスト実施  |
| | ✓ | タンク内に汚れはないか | | ✓ | リークチェックテスト |
| | ✓ | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致 | | ✓ | 0点調整 |
| | ✓ | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと) | | ✓ | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付 |
| スペース | ✓ | 設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと | その他 | ✓ | 運転・お手入れ方法の説明(後日予定) |
| | | | | ✓ | 装置内運転時異音 |

特記事項

※ シンクの上に設置.

※ 取扱説明は後日 モリタ 落合様がおこないます.