

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用  
作業用  
HIIアグリテック用

お客様	名称	くのう歯科	製造番号	13100072	点検実施日	2017.12.7	ご承認印
	住所	岐阜県 羽島郡 笠松町 上本町 30	運転回数	1467	点検実施者	IMシービス(株) 谷口 野田	
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署		

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
  - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
  - 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
  - フック取り付け状態・動作確認
  - フックパネ・フック螺着ピンの取り付け状態
  - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
  - ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - フック検出ユニット動作確認
  - ドアロックユニット動作確認
  - 蓋板のキズ・汚れ
  - 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減温温度センサの汚れ
- 網カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 減圧弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減温室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・配線状態
- 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター(つまり・汚れ)

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケータによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け



運転確認

( )	否
-----	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
エアフィルター	1

株式会社HIIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030