

点検・修理報告書

管理 No. 2018. 09. 11

発行日: 2018年 09月 11日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 11 日 作業時間: 7 Hr
顧客名	歯科口腔外科LIEF 様 TEL:
所在地	愛知県名古屋市名東区藤見が丘25-1 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店 ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100194	運転回数: 390	タッチパネルVer. 01. 08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① ドア下部左側より水漏れ発生			
原因			
① ドア下部シリコンシート未固定により位置ずれをおこした。			
処置、作業内容			
① ドア下部シリコンシート固定金具取付 (対策部品)			
② ドア開閉対策部品交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シリコンシート固定金具		1		
2	ドア開閉対策部品		1セット		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 9 月 19 日

ご署名 重富 直恵



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/09/14	'18/09/14