

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2018 年 7 月 26 日		作業時間: Hr
顧客名	吹上みなみ歯科 様		TEL: 0428-32-1111
所在地	愛知県名古屋市昭和区曙町2-7-1		ご担当 様
販売店	(株)モリタ		ご担当 山口 様
納入年月日	2014 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090172	運転回数: 3195
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 3 0 真空エラー

原因

点検でパッキンを交換した際に内蓋の調整が発生してしまった。

処置、作業内容	洗浄前	洗浄後

特記事項 給水タンクのフィルターが詰まっていた。このことが原因でエラーがでます。また給水タンクは常にきれいにしてください。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 相宮 芳美 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者