

点検・修理報告書

管理 No. 2018.09.17

発行日: 2018年 09月 17日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 17 日 作業時間: 7 Hr
顧客名	塚本歯科医院 様 TEL:
所在地	愛知県豊田市日之出町2-9-21 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店 ご担当 様
納入年月日	2017 年 6 月 19 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100234	運転回数: 1190	タッチパネルVer.01.08 CPU Ver.001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 漏洩センサー反応			
原因			
① 乾燥空気ラインL型フランジ亀裂による水漏れ			
処置、作業内容			
① 乾燥空気ラインL型フランジ交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	L型フランジ交換		4		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

桐野
'18/09/17

桐野
'18/09/17