

## クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

名前 お客様	吹上井筒機器科	製造番号 仕様	販売実績日 販売箇所	二承認印
住所 納入場所	石川県金沢市昭和町7丁目7-1	3087	モリタ担当部署	

## 計装(安全)

- 圧力計0点指示確認
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーロー・セット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減圧温度センサの汚れ
- 罫カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

## 配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排泄弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶解剤
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空気き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆止弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

## 給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 端・取っ手の損傷・割れ

- フロートスイッチの作動状態・汚れ
- タンクの漏れ・温れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター・端子確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 屋外の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の絆み・変色有無(ボイラー・乾燥)
- 

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

## 性能評価

- B & Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)



運転確認	
<input checked="" type="radio"/> 合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
トピヒヤン	/
IP7WJ-	/
ホリ奇(ホリケ)	/

株式会社HIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 石川県金沢市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030