

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 V1077カ 薬科 フリニツ 様	製造番号 100200	点検 実施日 2019.4.2	二 承 認 印	山 崎
	住所 愛知県名古屋市中村区岩塚本通 4-37	運転回数 1866	点検 実施者 三ツ		
	納入場所 同上	サービス形態	モリタ 担当者		

計装(安全)

- ☒ 圧力計ゼロ設定
- ドア
- ☒ ブラケットの溶接状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内蓋のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| ✓ | 缶内温度センサの汚れ |
| ✓ | トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ |
| ✓ | 缶内フィルタの損傷・汚れ |

配管系

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ |
| ✓ | シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ |
| ✓ | 給気弁の動作確認 |
| ✓ | 排蒸弁の動作確認 |
| ✓ | 真空・排気弁の動作確認 |
| ✓ | 蒸気弁の動作確認(3方弁) |
| ✓ | 回水弁の動作確認(3方弁) |
| ✓ | 排水コネクタの漏れ・破損 |
| ✓ | 安全弁(缶内)の漏れ |
| ✓ | 安全弁(蒸気発生器)の漏れ |
| ✓ | ラジエーターの取り付け状態・漏れ |

蒸氣發生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ 蒸気発生器からの漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ サーモスタットの設定温度確認
- ✓ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- ✓ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | 給水タンクの損傷・漏れ |
| ✓ | シリコンチューブの折れ、裂けの確認 |
| ✓ | 蓋の損傷・割れ |
| ✓ | フロートセンサー(L)の作動確認 |
| ✓ | フロートセンサー(H)の作動確認 |

排水タンク

- ✓ タンクの汚れ・漏れ
- ✓ フロートスイッチの作動確認

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態
- ✓ SD基板の腐食の確認

外装・設置

- ✓ 設置場所の水平確認
- ✓ 本体のフロント側が高いことの確認
- ✓ アジャスタの緩み・破損の確認
- ✓ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ☒ | 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新 |
| ☒ | SDカードへの書き込みの確認 |

消耗品

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ | ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ |
| ✓ | エアークリフのつまり、汚れ |

性能評價

- ☐ B&Dテスト実施
- ☒ コンパクトPCDによる判定
- ☒ TESTバキューム
- ☒ 温度センサーの調整 (VR調整)

運転確認	
⑨	否

インジケータ貼り付け

【

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	/

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030