

点検・修理報告書

管理 No. 2019.10.30

発行日: 2019年 10月 30日

IC Washer			
作業年月日	2019 年 7 月 22 日		作業時間: Hr
顧客名	かずま歯科クリニック 様		TEL:
所在地	愛知県豊明市栄町大根1番1453		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 4 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 年 1 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100213	運転回数: 1053	タッチパネルVer.01.08 CPU Ver.001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 本体底面に水漏れ (エラー1)			
② 定期メンテナンス依頼			
原因			
① 循環水ライン樹脂継手の亀裂により水漏れをお越し本体底面に水漏れが発生 異臭の原因は、漏れた水が異臭を発生していた。			
処置、作業内容			
① 樹脂継手交換 (設計変更品) 本体底面に水漏れを起こし異臭原因になっていたため底面洗浄をしております。			
② 定期メンテナンス実施			
③ ドア開閉対策部品交換 (設計変更)			
特記事項			
洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品 (設計変更品)		1セット	無償	
2	樹脂継手 (設計変更品)			無償	
3	定期交換部品 (別紙)				
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 11 月 9 日
ご署名 菊地 千夏 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
菊地	安田
'19/10/30	'19/10/30
地	田